Firma
Dellen & Hagelservice
4482 Ennsdorf
Kiesgasse 22

Linz, am 23.11.02

Empfehlungsschreiben,

Dieses stark deformierte Dach eines Jaguars XKR entstand durch einen Vandalismusschaden. Es war so schwer beschädigt dass es in der Mitte ca. 20 cm geknickt war.

Nach genauer Prüfung des zuständigen Sachverständigen entstand unter Anwendung der herkömmlichen Reparaturmethode (genaue Auflistung siehe Beiblatt) ein Schaden in der Höhe von mind. 3800 EUR excl.

Die Firma **DHS Höllersberger** reparierte das besagte Fahrzeugdach ohne zu Lackieren und ohne auch nur die geringsten Rückstände zu hinterlassen mit Hilfe der "Lackschadenfreien Ausbeultechnik". Stunde für Stunde konnte man zusehen, wie dem stark verbeulten Dach seine ursprüngliche Form wiedergegeben wurde. Dieses „kleine Wunder" passierte am 20.11.02 in der „Jaguar-Fachwerkstätte Seipl" in Linz unter meiner Aufsicht.

Das besonders Erfreuliche daran war, dass jede Partei die mit diesem Schaden konfrontiert war von der Kunstfertigkeit des Hrn. Höllersberger profitierte.

* Zum einen die Kundschaft welche Ihr Auto innerhalb kurzer Zeit und vor allem in Originalzustand zurückbekam,
* zum anderen die Versicherung welche eine Kostenersparnis von ca. 2760 EUR excl. auf einem einzigen Fahrzeug verbuchen durfte und
* schlussendlich wir als Werkstatt die in Hr.Höllersberger einen Mann gefunden haben, der selbst schwerste Fälle zu unserer vollsten Zufriedenheit bewältigen kann.

Für Ihre qualitativ hochwertige Arbeit möchten wir uns noch einmal recht herzlich bedanken und wir freuen uns auf eine weiter konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen !

Mit freundlichen Grüßen

FLORIAN SEIPL
JAGUAR
Welserstraße 91
BODYWORKING - LINZ
Telefon 0732 / 67 00 27 FAX 0732 / 67 00 27 23

(Werkstättenleiter)